

ТЕХНОЛОГИЯ образовательный минимум 5 класс

4 четверть

1 Должны уметь резать , гнуть, править, сверлить металл

2 Устройство сверлильного станка - Должен знать название узлов и деталей станка, ПТБ ,уметь включать и выключать, уверенно использовать.